Перечень элементов электрических схем

Обозначение		Выполняемая функция	Примечание
YA1, YA3		Электромагнит отключения (ЭО)	Uн=110 В
YA2		Электромагнит включения (ЭВ)	
SA1	(11-12) (13-14)	Контакт блокировочный в цепи электромагнита включения	
	(23-24; 33-34)	Контакт блокировочный в цепи электромагнитов отключения	
	остальные	Контакты внешних вспомогательных цепей (КВВЦ)	
SA5			
SA4		Переключатель режимов работы двигателя «АВТО/РУЧ»	
M1, M2		Электродвигатель универсальный	1,175 кВт
KM1, KM1'		Контактор	
SQ1		Контакт блокировки цепи питания электромагнита включения	
SQ1', SQ1''		Контакт сигнальный	
SQ2, SQ2'		Контакт блокировки цепи питания электродвигателя	
QF1, QF1'		Выключатель автоматический цепи питания электродвигателя	Уставка – 4 А Магн. расцепитель – 51 А (для напряжения двигателей 220 В)
QF2		Выключатель автоматический цепи питания обогревателей	6А, кривая В
QF3		Выключатель схемы контроля ручного взведения пружин	
KV1 – KV5		Реле электромагнитное	
HL1, HL3		Сигнальная лампа положения выключателя	HL1 – зеленая HL3 – красная
EL1, EL1'		Лампа освещения панели	
EL2		Сигнальная лампа контроля ручного взведения пружин	Зеленая
XT0 – XT3; XT5		Блок клеммных зажимов	
XS4		Розетка модульная	
SA8		Переключатель освещения панели	
SK1; SK2		Термостат	Уставка SK1 -0˚ С Уставка SK2 -минус 20˚ С
EK2 – EK5		Основной обогреватель	600 Вт
EK1		Антиконденсатный обогреватель	50 Вт
SP1, SP2, SP3		Сигнализаторы давления газа	
R1		Резистор	3,3 кОм; 5 Вт; Uн=110 В
PC1		Счетчик электромеханический	
VD1		Диодный мост в цепи завода пружин	
XT1, XT2, XT3		Блоки клеммных зажимов	
Примечание: перечень элементов соответствует электрической схеме для привода выключателя			